
















Vilka föroreningar behöver jag skydda mig emot? Identifiera riskerna! Bedöm riskerna! Välj rätt andningsskydd!	3M™ Halvmask med fasta filter 4000-serien			3M™ Halvmask med utbytbara filter 6500-serien							Helmask med utbytbara kombinationsfilter 6000-serien				
	 4255+	 4277+	 4279+	 6051/6055	 6057/6059	 5935 + 501	 2135/6035	 6091/6095	 6092	 6096	 6091/6095	 6092	 6096	 6098	 6099
Färgkod	[Color swatches]			[Color swatches]							[Color swatches]				
Skyddsklass	FFA2P3	FFABE1P3	FFABEK1P3	A1/A2	ABE1/ABEK1	P3	P3	A1P3/A2P3	ABEKP3 + formaldehyd	AE1 Hg P3	A1P3/A2P3	ABEKP3 + formaldehyd	AE1 Hg P3	AXP3	ABEK2 Hg P3 + formaldehyd
Filterbyte	Ökat andningsmotstånd eller lukt inne i masken			Lukt inne i masken		Ökat andningsmotstånd inne i masken		Ökat andningsmotstånd eller lukt inne i masken			Ökat andningsmotstånd eller lukt inne i masken				
Slipning/putsning/borring	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trädamm	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Damm av hårt trä	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stendamm	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Målning vattenbaserad färg	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arbete med isolering	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mögelsporer	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bakterier och virus	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pollen	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Giftiga/cancerframkallande partiklar	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lackering/limning/färgborttagning	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Målning lösningsmedelsbaserad färg	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Hälsovådliga bekämpningsmedel	✓	✓	✓	✓ Gäller 6055	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>			✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ammoniak/aminer			✓		✓ Gäller 6059				✓			✓			✓
Kvicksilvergaser										✓			✓		✓
Aceton														✓	
Brandrök															✓

1 = används tillsammans i kombination

Vid luktfria gaser eller för låga syrenivåer – använd tryckluftsmatad andningsskydd.